



NOTE:

IB-bjælke kan ikke optage vridning.
 Endvidere skal IB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS/IB med UNP stringer.

cnsvijep_13.05.24_KI:09.06_D1-801.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Akacievej 1
 2640 Hedehusene
 Telefon: 8888 8200

Kt.
 vje
 Ki.

Pl.
 Ok.

Dato 13.05.24

Rev.

Udg.

Sag

Standardsamling

TTS / IB – UNP stringer

Sag nr.

Tegn. nr.

D1.801