



NOTE:

IB-bjælke kan ikke optage vridning.
 Endvidere skal IB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS/IB med UNP stringer.

crssinie 24.03.21 Kl: 15.19 D1-801.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Akacievej 1
 2640 Hedehusene
 Telefon: 8888 8200

Kt.
 bg
 Ki.

Pl.
 Ok.

Dato 01.11.14
 Rev. Udg.

Sag

Standardsamling
 TTS / IB – UNP stringer

Sag nr.

Tegn. nr. **D1.801**