



**NOTE:**

IB-bjælke kan ikke optage vridning.  
 Endvidere skal IB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS/IB med UNP stringer.

cnsvi.jep 18.03.26 Kl:13.58 D1-801.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Oldenburg Allé 3  
 2630 Taastrup  
 Telefon: 8888 8200

Kt.  
 vje  
 Ki.

Pl.  
 Ok.

Dato 14.04.26

Rev.

Udg.

Sag

**Standardsamling**

TTS / IB – UNP stringer

Sag nr.

Tegn. nr.

**D1.801**