



NOTE:

IB-bjælke kan ikke optage vridning.
 Endvidere skal IB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS/IB med UNP stringer.

bg_13.11.14 Kl:12.56 D1-801.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
 Telefax: 2817 8202

ISO 9001
 CERTIFICERET

Dato 01.11.2014
 Rev. _____ Udg. _____
 Init. bg/

Sag **Standardsamling**
 TTS / IB – UNP stringer

Sag nr. _____
 Teg. nr. **D1.801**