



### Samling mellem RS / RB-bjælker (dornsamling)

**NOTE:**

Samlingen kan ikke vridningsindspænde RB-bjælken.

cns31nie 24.03.21 Kl: 15.46 D3-102.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Akacievej 1  
2640 Hedehusene  
Telefon: 8888 8200

Kt.  
bg  
Ki.

Pl.  
Ok.

Dato 01.11.14  
Rev. Udg.

Sag

**Standardsamling**  
RS / RB-RB ( dornsamling )

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.102**