



Samling mellem RS / RB-bjælker (dornsamling)

NOTE:

Samlingen kan ikke vridningsindspænde RB-bjælken.

bg_13.11.14_Kl:15.05_D3-102.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
Telefax: 2817 8202

ISO 9001
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014

Rev. _____ Udg. _____
Init. bg/

Sag

Standardsamling

RS / RB-RB (dornsamling)

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.102**