



NOTE:

KB-bjælken må kun vridningsindspændes i TTS på den ene hylde
Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KB-bjælken.
Endvidere skal KB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS og KB-bjælker med svejst stringer.

cnsvijep 13.05.24 Kl: 09.07 D1-601.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Akacievej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 8888 8200

Kt.
vje
Ki.

Pl.
Ok.

Dato 13.05.24

Rev.

Udg.

Sag

Standardsamling

TTS-TTS/KB med svejst stringer

Sag nr.

Tegn. nr.

D1.601