



**NOTE:**

KB-bjælken må kun vridningsindspændes i TTS på den ene hylde.  
 Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KB-bjælken.  
 Endvidere skal KB-bjælken sikres mod kæntring under montage – se leverandørvejledning.

Samling mellem TTS og KB-bjælker med støbt stringer (hvor TTS har mellemliggende vaffelplader)

cns3nie 24.03.21 Kl:15.07 D1-603.dwg

<b>CONSOLIS</b> <b>SPÆNCOM</b>	Akacievej 1 2640 Hedehusene Telefon: 8888 8200	Kt. bg	Pl.
		Ki.	Ok.

Dato 01.11.14	Sag <b>Standardsamling</b>	Sag nr.
Rev.                      Udg.		