


5 typer LB84
LB 84/40
LB 84/32
LB 84/27
LB 84/22
LB 84/18



Samling mellem RS/LB84/EX (etagekryds)

NOTE:  
 Der tages hensyn til vridningspåvirkning af LB-bjælken.  
 Endvidere skal LB-bjælken sikres mod kæntring under montagen – se leverandørvejledning.

cns31nie 24.03.21 Kl: 16.00 D3-731.dwg

<b>CONSOLIS</b> <b>SPÆNCOM</b>	Akacievej 1 2640 Hedehusene Telefon: 8888 8200	Kt. vje	Pl.
		Ki.	Ok.

Dato 18.01.21	Sag <b>Samlingsdetalje</b>	Sag nr.
Rev.                      Udg.		